


# Flux De Contrôle Qualité Fournisseurs



## ▶ Début

Début du flux de travail/processus.

## 📦 1. Récupérer les données de la qualité des fournisseurs

Récupère les enregistrements de données relatives à la qualité du fournisseur pour le fournisseur et la matière spécifique.

## 📦 2. Récupérer les spécifications techniques

Récupère les spécifications techniques à partir de la base de données des matériaux.

## 📋 3. Attribuer un inspecteur qualité

Crée une tâche pour affecter un inspecteur qualité au lot de matière première entrant.

## 📋 4. Planifier l'inspection entrante

Crée une tâche pour planifier l'inspection des matériaux entrants.

## 📋 5. Créer une entrée de registre d'inspection

Crée une nouvelle entrée dans le registre des inspections pour enregistrer le début de l'inspection.

## 📋 6. Effectuer une inspection visuelle

Consigne pour l'inspecteur : effectuer un examen visuel détaillé du matériau.

### ☑ **7. Effectuer des vérifications dimensionnelles**

Vérification dimensionnelle par rapport aux spécifications du matériau.

### ☑ **8. Effectuer des tests en laboratoire (si nécessaire)**

Tâche de déclenchement et de gestion des tests en laboratoire, le cas échéant, conformément au plan qualité.

### ✍ **9. Mettre à jour le registre des inspections avec les résultats.**

Met à jour l'entrée du registre d'inspection avec les résultats de l'inspection visuelle et toute déviation.

### ⚖ **10. Calculer le score d'écart**

Calcule un score d'écart basé sur les résultats d'inspection.

### ⚖ **11. Créer un rapport de non-conformité (si nécessaire)**

Crée un rapport de non-conformité si le score de déviation dépasse un seuil.

### ☑ **12. Attribuer les actions correctives (si nécessaire)**

Crée une tâche pour attribuer une action corrective au fournisseur ou à l'équipe interne.

### ✉ **13. Informer le fournisseur des résultats**

Envoie un e-mail au fournisseur avec les résultats de l'inspection et toute action corrective.

### 📄 **14. Générer le rapport qualité fournisseurs**

Établit un rapport résumant les données relatives à la qualité des fournisseurs et les résultats des inspections.

### ✍ **15. Mettre à jour l'évaluation de la qualité des fournisseurs**

Met à jour la note qualité du fournisseur en fonction du résultat de l'inspection.

### 🏁 **Fin**

Fin du flux de travail/processus.