


Zarządzanie Przepływem Pracy Śledzenia Partii



▷ **Rozpoczęcie**

Rozpoczęcie przepływu pracy/procesu.

1. Pobierz zapis licytacji

Pobierz szczegóły początkowego rekordu partii z modelu danych śledzenia partii.

2. Pobierz szczegóły dotyczące surowców.

Pobierz szczegóły dotyczące surowców na podstawie rekordu partii.

3. Powiadomić Kontrolę Jakości

Utwórz zadanie, aby powiadomić Dział Kontroli Jakości w celu wstępnej oceny.

4. Pierwszy Assessment / Pierwsza Ocena Początkowa

Zaktualizuj kartę partii z wynikami wstępnej oceny z kontroli jakości.

5. Oblicz rozmiar partii.

Oblicz wielkość partii na podstawie rekordu partii i zlecenia produkcyjnego.

6. Utwórz wpis śledzenia

Utwórz nowy wpis w modelu danych śledzenia, łącząc partię z etapami produkcji.

7. Przypisz zadanie kroku produkcji

Utwórz zadanie dla operatora, aby mógł wykonać etap produkcji z powiązanymi informacjami o identyfikowalności.

8. Szczegóły etapu produkcji nagrania

Zaktualizuj wpis dotyczący śledzenia, dodając szczegóły dotyczące zakończonego etapu produkcji (operator, znacznik czasu itp.).

9. Powiadom przełożonego o zakończeniu.

Wyślij powiadomienie e-mail do przełożonego po zakończeniu etapu produkcji.

10. Pobierz szczegóły zlecenia produkcyjnego

Pobierz powiązane informacje o zleceniu produkcyjnym.

11. Wygeneruj raport śledzenia.

Utwórz raport przedstawiający pełną historię śledzenia dla partii.

12. Oblicz łączną produkcję

Zsumuj dane, aby pokazać łączną ilość wyprodukowaną w partii.

13. Odchylenie od normy (jeśli wystąpiło)

Utwórz wpis dotyczący odchyień od procesu, jeśli one wystąpiły.

14. Ostrzeżenie o krytyczne odchylenie

Wyślij wiadomość SMS do odpowiednich osób w przypadku krytycznych odchyień w procesie.

15. Aktualizacja statusu ostatniej partii

Zaktualizuj ostateczny status partii (np. 'Wysłano', 'Pod kwarantanną').

Koniec

Koniec przepływu pracy/procesu.